

Elementy prac wykończeniowych

Na poprzednich zajęciach poznaliśmy jak należy poprawnie nałożyć gładź szpachlową. Po wyschnięciu powierzchni, którego czas zależy od temperatury i grubości szpachli, większość trzeba jeszcze przeszlifować. Są dwa główne sposoby czyszczenia: ręczny i maszynowy.

Przy obydwu metodach bardzo ważny jest odpowiedni dobór narzędzi i materiałów. Ten film pozwoli nam uniknąć pomyłek.

Jak wybrać materiał do szlifowania gładzi?

<https://www.youtube.com/watch?v=mx4w1vkf89M>

Najbardziej popularnym i najtańszym sposobem jest ręczne szlifowanie gładzi, ale niestety jest bardzo pracochłonne i wiąże się z dużym zapyleniem.

Jak szlifować oraz pomalować płyty gipsowe i gładź.

<https://www.youtube.com/watch?v=7lGdU4J0rXo&list=RDCMUCOrplaGWXnDW86Zn-zonHIw&index=1>

Szlifowanie i tarcie po szpachlowaniu.

<https://www.youtube.com/watch?v=pE7e34g5LM8>

Dużo bardziej efektywne jest mechaniczne czyszczenie gładzi szpachlowej, ale wymaga doświadczenia, większych umiejętności i dość drogiego sprzętu.

Bezpyłowe szlifowanie gładzi gipsowej

<https://www.youtube.com/watch?v=C2EzDYJqMFs>

Po przeszlifowaniu gładzi, przed malowaniem, po raz kolejny powierzchnię należy odkurzyć i zagruntować.

Andrzej Gruszecki